# **NEGATIVE-FILM**

## **PANCHROMATIC**





15 DIN . 25 ASA 22 FOCT Panchromatic

Sehr feinkörnig. Очень мелкозернистая. Very fine grain. Grain très fin. De grano muy fino. Drobnoziarnisty. Velice jemnozrnný.

20 DIN . 80 ASA 65 FOCT Panchromatic

Außerst konturenscharf. Auberst konturenschart.

Kpaŭkras peskocts kohtypos.

Extremely sharp contours.

Netteté des contours extrême.

Suma nitidez de contornos.

Najwyższa ostrość konturow.

Krajní obrysová ostrost.

27 DIN . 400 ASA 360 FOCT

Super-Panchromatic

Höchstempfindlich.

Наивысшая светочувствительность.
Махіmum sensitive.
Rapidité extrême
Máxima sensibilidad Najwyższa czułość. Vysoce citlivý.




Filmwechsel: bei gedämpftem Lichtl Смена плёнки: при экранированном светеl Film changing: in subdued light! Changement de la pellicule: à la Changement de la pelicule: à la lumière atténuée! Cambio de la película: a la luz amortiguada! Wymiana filmu: przy przytłumioným świetle! Výměna filmu: při tlumeném světle!

*NP 15 1/60 S *NP 20 1/125 S **NP 27 1/250 S	業	業	D.
	•f/11 ••f/16 •••f/22	8 11 16	5,6 8 11
	*f/8 **f/11 ***f/16	5,6 8 11	4 5,6 8
	*f/5,6 **f/8 ***f/11	5,6 8	2,8 4 5,6
	.f/2 f/2,8 f/4	<u>-</u> 2,8	=

500 W		n	n —	3
	1 m	1,5 m	2 m	3 m
NP 15 1/15 s	f/4	2,8	2	-
NP 20 1/30 s	f/5,6	4	2,8	2
NP 27 1/60 s	f/8	5,6	4	2,8

### Verarbeitung

Режим обработки · Processing · Traitement · Tratamiento · Obróbka · Zpracování



Völlige Dunkelheit oder Schutzfilter.
Полняя теннога мли защитный лаборагорный светофильтр . . . Absolute darkness or Safelight Filter. /
Obscurité parfaite ou écran de sécurité. / Completa oscuridad o filtro protector. / Zupelna ciemność albo filtr ochrony. / Dokonalé zatemněrá anebo ochranný filtr.

No. 108

Bevorzugte Entwickier. Предпочитаемые проявители. Preferred developer. Révélateur préféré. Revelador preferido. / Zalecany wywoływacz. / Oblibená vývojka. A 03 R 09 A 49

Vorschrift für die weitere Behandlung. Инструкция по режиму дальнейшей обработки Instruction for the further processing. Prescription pour le traitement ulterieur, / Instrucción para el tratemiento ulterior. / Sposób dalszej óbróbki. / Návod k dalšímu zacházení.

No. 1100 ("ORWO-Rezepte")

Lagertemperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Температура и относительная влажность воздуха складского помещения — Temperature of storage and relative humidity of air. / Temperature de stockage et humidité relative. / Temperatura de almacenamiento y humedod relativa de dire. / Temperatura przechowywania i wszlędna wilgotność powietrza, / Składovaci teplota a relativní vlikost yzduchu.

<18° C

Beanstandungens Wird ein Fabrikationsfehler vermutet, bitte einsenden: Fehlermuster, noch vorhandenes unbelichtetes Material der gleichen Charge, Angaben über Kameratyp und Verarbeitung, Bei berechtigten Beanstandungen geben wir kostenlosen Ersatz in gleicher Sorte und Menge. Weitere Ansprüche können nicht anerkannt werden.

Претензии: Если потребитель предполагает, что дефект произошёл по вине фабрики, просим прислать нам: образцы с дефектами, неэкспонированную плёнку того же номера эмульсии, кроме того указать тип съёмочного аппарата и режим обработки ллёнки. Если претензия обоснована, мы даём бесплатное возмещение по сорту и количеству. Другие требования мы не можем признать.

Complaints: If a fault in manufacture should be supposed, please send us: sample of the defective material, still available unexposed material of the same emulsion number, information on type of camera and processing. In case of justified claims the material will be replaced in similar type and quantity free of charge. Further claims cannot be considered.

Réclamations: En cas d'un défaut de fabrication présumé, veuillez nous faire parvenir: Echantillon du défaut, du matériel encore existant non exposé du même n° de fabrication, indications sur le type d'appareil et le traitement. Pour des réclamations justifiées nous donnons un remplacément gratuit du même type et en quantité identique. Des revendications ultérieures ne peuvent pas être admis.

Reclamaciones: En caso de conjeturar un defecto de fabricación rogamos enviarnos: pruebas del defecto, material no expuesto de la misma categoría en cuanto aun sea disponible, informaciones sobre el tipo de la cámara y el tratamiento. Si la reclamación resultara justificada daremos gratuitamente un equivalente en la misma categoría y cantidad del material devuelto. Otras exigencias de indemnización no pueden ser admitidas.

Reklamacje: W razie stwierdzenia wady materiału prosimy nadesłać nam: wadliwe zdjęcia, nienaświetlony materiał z tej samej partii, dane o typie aparatu fotograficznego i sposobie obróbki. W razie uzosadnionej reklamacji zwracamy bezpłatnie materiał tego samego typu i w tej samej ilości. Odszkodowania wykraczającego poza te granice nie będziemy udzielali.

Reklamace: Přeďpokládáte-li výrobní vadu, račte nám zaslati: vadný vzor, zbývající neexponovaný materiál stejně výroby, údaje o typu kamery a zpracování. Při oprávněných reklamacích, poskytneme bezplatnou náhradu ve stejném druhu a množství. Další nároky nemohou býti uznány.

W 500M 17A

